

DOT: ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ REMONT DACHU WRAZ  
Z OCIEPLENIEM WIEŻY.

1. poz. 16<sup>a</sup> PRZEDMIARU, NIE UJĘTO OBRÓBEK KACZĄRSKICH  
KOHINÓW I UKARN.
2. poz. 28<sup>a</sup> ISTNIEJĄCE POŁYCIĘ KOPYCY JEST MOCNO SKOROPO-  
WIANE I WYMAGA WYMIANY W CAŁOŚCI (BRACHA TYTAN-CYNK)  
CZY NALEŻY UJĄĆ TO DO WYCENY?
3. poz. 33<sup>a</sup> - ZA MAŁA ILOŚĆ GRUZU DO WYKUPIENIA, WINNO  
BYĆ  $431,65 \times 0,04 = 17,266 \text{ m}^3$ , PODOBUJE POZ. 34.
4. poz. 56<sup>a</sup> ZA MAŁA ILOŚĆ RUSZTOWANIA, ABY WYKONAĆ  
OBRUNNOWANIE I POŁYCIĘ NA MANSARDZIE NALEŻY WYKONAĆ  
RUSZTOWANIE WOKÓŁ CAŁEGO BUDYNKU
5. NIE PRZEWIDZIANO DOZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH ZABEZPIECZEŃ  
NAD WEJŚCIEM I PRZEŚCIAMI. CZY NALEŻY TO WYCENIĆ.
6. CZY NALEŻY WYKONAĆ PŁYTKI PRZECIWSŁONEWOWE?
7. poz. 59 CZY JEST ZWIĘKSZONE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY  
NA INSTALACJĘ GRZEWCZĄ, PUMPY (ZASILANIE), MOŻLIWOŚĆ  
PODRACENTA?
8. Z UWAGI NA CHUDENIE POKRACI DACHOWYCH POKRYTYCH 85% ZIECENIEM  
DŁUGA POWIEMNIEN DO GEN ROBOWIZNY DOJĄCIE WSPÓŁCZNNIK  
1,20 - KNR 2-02 BODZIAŁ 5, ZAŁOŻENIA SZCZEGÓLNE,  
TABLICA 9908. PROSZĘ O UJĘCIE TEJ ROZYCZNI W PRZEBIARZE.